

MRROC++ - Zadanie #428

obsługa braku karty akwizycji pomiarow z czujnika sily

2011-05-05 14:44 - Tomek Winiarski

Status:	Zamknięty	Data rozpoczęcia:	2011-05-05
Priorytet:	Normalny	Data oddania:	
Przypisany do:	Konrad Banachowicz	% Wykonania:	100%
Kategoria:	EDP	Szacowany czas:	0.00 godzina
Wersja docelowa:		Przepracowany czas:	0.00 godzina
Opis brak karty w polaczeniu ze sprzetowym trybem odczytu sily powinien powodowac komunikat blad na konsole sr a nastepnie zakonczenie EDP			

Historia

#1 - 2011-05-06 14:05 - Konrad Banachowicz

- Zmieniono Status z Nowy na Rozwiązany

- Zmieniono % Wykonania z 0 na 100

#2 - 2011-05-06 15:06 - Tomek Winiarski

- Zmieniono Status z Rozwiązany na Zamknięty