

MRROC++ - Błąd #447

czujnik sily nie biasuje sie przy starcie edp

2011-05-10 18:24 - Tomek Winiarski

Status:	Zamknięty	Data rozpoczęcia:	2011-05-10
Priorytet:	Normalny	Data oddania:	
Przypisany do:	Tomek Winiarski	% Wykonania:	0%
Kategoria:	EDP	Szacowany czas:	0.00 godzina
Wersja docelowa:		Przepracowany czas:	0.00 godzina
Opis			

Historia

#1 - 2011-05-10 20:39 - Tomek Winiarski

- Zmieniono Status z Nowy na Zamknięty